

NOTE D'INFORMATION

Date : 21 septembre 2011

Objet :

- Surveillance du support moteur 912 (n°E305020) de s tricycles arv Tanarg.et LST Skypper

Appareils concernés:

- Toutes les versions de tricycles arv Tanarg et LST Skypper équipés d'un moteur Rotax 912.

Le support moteur est une pièce essentielle qui mérite une attention particulière. Il s'est produit sur un tricycle, équipé d'un moteur 912, une rupture de soudure entre une des tôles de fixation moteur et son tube carré.

Actions requises:

- Nous vous demandons d'inspecter ces zones soigneusement avant le prochain vol.
- La surveillance de ce point particulier doit être intégrée aux visites d'inspection des 25 heures.
- En cas de fissuration, arrêter les vols et contacter l'usine pour le remplacement du support moteur .

Actions correctrices réalisées en usine:

- Modification du processus de soudure.

