

NOTE D'INFORMATION

Date : 02 juin 2016

Objet :

- Contrôle du serrage des colliers de fixation des durites d'eau moteur.

Appareils concernés:

- Tricycles LST Skypper 912 et ARV Tanarg 912.

Inspection et action à réaliser :

- En fonction des vibrations du moteur et de l'écart de température lors des phases de fonctionnement ou d'arrêt, il a été constaté des cas de desserrage des colliers de maintien des durites d'eau. Ceci peut conduire à une perte de liquide de refroidissement et à un arrêt du moteur. Il est donc recommandé d'exercer une surveillance régulière du serrage de ces colliers. Un couple de serrage de 3 Nm à 3,2Nm maximum devra être appliqué.

